

**DOUBLE PEINE : LES RISQUES CLIMATIQUES ET  
ENVIRONNEMENTAUX DANS LES PRISONS  
FRANÇAISES**

**VOLET 2 :  
SITUATION PAR DISP ET PAR ÉTABLISSEMENT**



Rapport édité en juillet 2024

## **SOMMAIRE**

<b>INTRODUCTION</b>	<b>7</b>
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON</b>	<b>9</b>
Centre pénitentiaire d'Aiton	11
Maison d'arrêt d'Aurillac	13
Maison d'arrêt de Bonneville	15
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse	17
Maison d'arrêt de Chambéry	19
Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces	21
Centre de semi-liberté de Lyon	23
Maison d'arrêt de Lyon-Corbas	25
Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure	27
Maison d'arrêt de Montluçon	29
Maison d'arrêt de Privas	31
Maison d'arrêt du Puy-en-Velay	33
Établissement pour mineurs de Rhône-Meyzieu	35
Centre pénitentiaire de Riom	37
Centre de détention de Roanne	39
Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière	41
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier	43
Centre pénitentiaire de Valence	45
Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône	47
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-CENTRE - DIJON</b>	<b>49</b>
Maison d'arrêt d'Auxerre	51
Maison d'arrêt de Belfort	53
Centre de semi-liberté de Besançon	55
Maison d'arrêt de Besançon	57
Maison d'arrêt de Blois	59
Maison d'arrêt de Bourges	61
Centre de détention de Châteaudun	63
Centre pénitentiaire de Châteauroux	65
Maison d'arrêt de Dijon	67
Centre de détention de Joux-la-Ville	69
Maison d'arrêt de Lons-le-Saunier	71
Centre de semi-liberté de Montargis	73
Maison d'arrêt de Montbéliard	75
Maison d'arrêt de Nevers	77
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran	79
Maison centrale de Saint-Maur	81
Maison d'arrêt de Tours	83
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand	85
Maison d'arrêt de Vesoul	87

**DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DU GRAND-EST -  
STRASBOURG 89**

Maison d'arrêt de Bar-le-Duc	91
Maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne	93
Maison d'arrêt de Charleville-Mézières	95
Maison d'arrêt de Chaumont	97
Centre de détention d'Ecrouves	99
Maison centrale d'Ensisheim	101
Maison d'arrêt d'Epinal	103
Centre de semi-liberté de Maxéville	105
Centre pénitentiaire de Metz	107
Centre de détention de Montmédy	109
Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach	111
Maison d'arrêt de Nancy-Maxéville	113
Centre de détention d'Oermingen	115
Maison d'arrêt de Reims	117
Centre de détention de Saint-Mihiel	119
Maison d'arrêt de Sarreguemines	121
Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim	123
Maison d'arrêt de Strasbourg	125
Centre de détention de Toul	127
Centre pénitentiaire de Troyes-Lavau	129
Centre de semi-liberté de Val de Briey	131
Centre de détention de Villenauxe-la-Grande	133

**DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-NORD -  
LILLE 135**

Maison d'arrêt d'Amiens	137
Maison d'arrêt d'Arras	139
Centre de détention de Bapaume	141
Centre pénitentiaire de Beauvais	143
Maison d'arrêt de Béthune	145
Centre pénitentiaire de Château-Thierry	147
Maison d'arrêt de Douai	149
Maison d'arrêt de Dunkerque	151
Centre pénitentiaire de Laon	153
Centre pénitentiaire de Liancourt	155
Centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin	157
Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin	159
Centre pénitentiaire de Longuenesse	161
Centre pénitentiaire de Maubeuge	163
Établissement pour mineurs de Quiévrechain	165
Maison d'arrêt de Valenciennes	167
Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil	169

**DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-OUEST -  
RENNES 171**

Centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe	173
Maison d'arrêt d'Angers	175
Centre de détention d'Argentan	177
Maison d'arrêt de Brest	179
Centre pénitentiaire de Caen	181
Centre pénitentiaire de Caen-Iffs	183
Maison d'arrêt de Cherbourg	185
Maison d'arrêt de Coutances	187
Maison d'arrêt d'Evreux	189
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte	191
Maison d'arrêt du Havre	193
Maison d'arrêt de Laval	195
Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon	197
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur	199
Centre pénitentiaire du Mans - Les Croisettes	201
Centre pénitentiaire de Nantes	203
Établissement pour mineurs d'Orvault	205
Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes	207
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin le Coquet	209
Maison d'arrêt de Rouen	211
Maison d'arrêt de Saint-Brieuc	213
Maison d'arrêt de Saint-Malo	215
Centre de détention de Val de Reuil	217
Maison d'arrêt de Vannes	219
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES ILE-DE-FRANCE - PARIS</b>	<b>221</b>
Maison d'arrêt de Bois d'Arcy	223
Centre de semi-liberté de Corbeil	225
Centre de détention de Fleury-Mérogis	227
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis	229
Centre pénitentiaire de Fresnes	231
Centre de semi-liberté de Gagny	233
Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine-Nanterre	235
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin	237
Centre de détention de Melun	239
Centre de semi-liberté de Melun	241
Centre de semi-liberté de Nanterre	243
Maison d'arrêt de Paris-La Santé	245
Maison centrale de Poissy	247
Établissement pour mineurs de Porcheville	249
Centre pénitentiaire Sud Francilien-Réau	251
Maison d'arrêt du Val d'Oise-Osny Pontoise	253
Maison d'arrêt de Versailles	255
Centre pour peines aménagées de Villejuif	257

Maison d'arrêt de Villepinte	259
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D'OUTRE-MER</b>	<b>261</b>
Centre pénitentiaire de Baie-Mahault	263
Maison d'arrêt de Basse-Terre	265
Centre pénitentiaire de Ducos	267
Centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania	269
Centre de détention de Koné	271
Centre de détention du Port	273
Centre pénitentiaire de Majicavo Lamir	275
Centre pénitentiaire de Mata-Utu	277
Centre pénitentiaire de Nouméa	279
Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly	281
Centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion	283
Maison d'arrêt de Saint-Pierre de la Réunion	285
Centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon	287
Centre de détention de Taiohae	289
Centre de détention de Tatutu de Papeari	291
Centre de détention d'Uturoa	293
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE SUD-EST - MARSEILLE</b>	<b>295</b>
Centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence - Luynes	298
Maison d'arrêt d'Ajaccio	300
Maison centrale d'Arles	302
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet	304
Centre pénitentiaire de Borgo	306
Centre de détention de Casabianda	308
Maison d'arrêt de Digne-les-Bains	310
Maison d'arrêt de Draguignan	312
Maison d'arrêt de Gap	314
Maison d'arrêt de Grasse	316
Centre pénitentiaire de Marseille-Les Baumettes	318
Établissement pour mineurs de Marseille-La Valentine	320
Maison d'arrêt de Nice	322
Centre de détention de Salon-de-Provence	324
Centre de détention de Tarascon	326
Centre de détention de Toulon-La Farlède	328
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE SUD-OUEST - BORDEAUX</b>	<b>330</b>
Maison d'arrêt d'Agen	333
Maison d'arrêt d'Angoulême	335
Maison d'arrêt de Bayonne	337
Centre de détention de Bédénac	339
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan	341
Centre de détention d'Eysses	343

Maison d'arrêt de Guéret	345
Maison d'arrêt de Limoges	347
Centre de détention de Mauzac	349
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan	351
Centre de détention de Neuvic	353
Maison d'arrêt de Niort	355
Maison d'arrêt de Pau	357
Maison d'arrêt de Périgueux	359
Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne	361
Maison d'arrêt de Rochefort	363
Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré	365
Maison d'arrêt de Saintes	367
Maison d'arrêt de Tulle	369
Centre de détention d'Uzerche	371
<b>DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE SUD - TOULOUSE</b>	<b>373</b>
Maison d'arrêt d'Albi	376
Centre pénitentiaire de Béziers	378
Maison d'arrêt de Carcassonne	380
Maison d'arrêt de Foix	382
Centre pénitentiaire de Lannemezan	384
Établissement pour mineurs de Lavaur	386
Maison d'arrêt de Mende	388
Maison d'arrêt de Montauban	390
Centre de détention de Muret	392
Maison d'arrêt de Nîmes	394
Centre pénitentiaire de Perpignan	396
Maison d'arrêt de Rodez	398
Centre de détention de Saint-Sulpice-La-Pointe	400
Maison d'arrêt de Seysses	402
Maison d'arrêt de Tarbes	404
Maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone	406

## **INTRODUCTION**

L'étude des risques climatiques et environnementaux auxquels sont exposés les établissements pénitentiaires au niveau national démontre leur vulnérabilité importante. **Chaque établissement est cependant dans une situation différente et ne fait face ni aux mêmes risques ni aux mêmes facteurs aggravants. Une connaissance des risques et facteurs aggravants de chaque établissement est nécessaire pour compléter l'analyse systémique présentée dans le volet 1 du rapport.** C'est là l'objectif des fiches présentées dans ce document.

Les fiches sont classées par DISP puis par ordre alphabétique (par rapport à l'initiale de la ville). Au début de chaque partie, les principaux enjeux, risques et facteurs aggravants auxquels la DISP est confrontée sont détaillés. Sont également indiqués les trois établissements ayant les scores de cumul des risques les plus élevés (voir la partie Méthodologie du volet 1 du rapport pour la méthode de calcul). Enfin, les chiffres clés sont listés. A noter que sur certaines fiches, N/A est indiqué pour certains facteurs aggravants, indiquant qu'aucune information n'a été trouvée dans les rapports de visite du CGLPL ou d'autres sources fiables.

Le tableau ci-dessous récapitule par DISP :

- A combien de risques climatiques et environnementaux chaque établissement est confronté en moyenne.
- A combien de facteurs aggravants chaque établissement est confronté en moyenne.

Par exemple, en moyenne, chaque établissement de la DISP de Marseille est confronté à cinq risques climatiques et environnementaux sur les neuf qui ont été étudiés, et cumule quatre facteurs aggravants sur les huit qui ont été étudiés. Les chiffres sont donnés dans ce tableau avec une décimale afin de pouvoir comparer plus finement les DISP, et ont été arrondis dans la suite du rapport.


<b>DISP</b>	<b>Nombre moyen de risques climatiques et environnementaux par établissement (sur 9)<sup>1</sup></b>	<b>Nombre moyen de facteurs aggravants par établissement (sur 8)</b>
Marseille	5,2	4
Toulouse	4,2	3,8
Ile-de-France	3,5	4,3
Lyon	3,3	4,3
Rennes	3,4	4,6
Dijon	2,9	4,4
Bordeaux	2,8	4,8

---

<sup>1</sup> Dans les parties ci-dessous, le nombre moyen de risques par DISP est arrondi.

Outre-Mer	2,8	3,9
Strasbourg	2,4	4
Lille	2,3	4,8
<b>Total</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LYON



La DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon couvre une zone géographique large comprenant les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui comptent au total 19 établissements pénitentiaires. Cela représente au 1er janvier 2024 7 393 détenus au 1er janvier 2024<sup>2</sup>. **En moyenne, les établissements de cette DISP cumulent entre trois et quatre risques climatiques et environnementaux, et quatre à cinq facteurs aggravants.**

Près de la moitié (dix) des prisons de cette DISP ont été mises en service après 1990. A l'exception du centre de semi-liberté de Lyon (1996), tous les établissements situés en centre-ville ont été mis en service avant 1970 (dont quatre au XIX<sup>ème</sup> siècle). **La majorité des établissements sont situés en périphérie des communes** (soit 11 établissements, dont quatre sont dans une zone d'activités), ce qui a des conséquences sur les risques auxquels ils sont soumis : mis à part le centre pénitentiaire de Valence, **tous les établissements de cette DISP sont soumis à au moins un risque environnemental. Le risque le plus répandu est celui lié à la pollution des sols**, avec 84% des établissements concernés.

**Au-delà des risques environnementaux, les risques climatiques sont bien présents.** 37% des établissements de cette DISP (soit sept établissements) sont à risque important face aux inondations, malgré leur mise en service relativement récente (six d'entre

<sup>2</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

eux l'ont été après 1965, dont quatre après 1990). Parmi ces établissements concernés par le risque d'inondation, trois sont à signaler du fait du nombre important de détenu·es et de leurs problèmes de suroccupation chronique des cellules pouvant rendre plus difficile une évacuation rapide :

- La maison d'arrêt de Lyon-Corbas mise en service en 2009
- Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône mis en service en 1990
- Le centre pénitentiaire d'Aiton mis en service en 1992.

**Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône est le deuxième établissement cumulant le plus de risques et de facteurs aggravants au niveau national**, cumulant six des neuf risques étudiés :

- Canicule / vague de chaleur
- Inondation
- Retrait et gonflement des argiles
- Proximité d'un site industriel classé SEVESO
- Pollution des sols
- Proximité d'une voie de transport importante



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône (24)
2. Le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces (20)
3. Le centre pénitentiaire d'Aiton (19)



Chiffres clés :


- 84% des établissements sont concernés par le risque de pollution des sols.
- 10% des prisons sont situées à proximité d'un site industriel classé SEVESO.

Centre pénitentiaire d'Aiton

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	Les Gabelins 73221 Aiguebelle
Coordonnées GPS	45.564195, 6.230797
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1992
Capacité théorique	419 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	497
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt d'Aurillac

<i>DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	20 place du Square 15000 Aurillac
Coordonnées GPS	44.928889069534314, 2.442476874867765
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1868
Capacité théorique	72 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	77
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Bonneville

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
Localisation	
Adresse	171 avenue Mozart 74130 Bonneville
Coordonnées GPS	46.079943, 6.401804
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1969
Capacité théorique	187 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	243
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	20 chemin de la Providence 01000 Bourg-en-Bresse
Coordonnées GPS	46.195687, 5.246728
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2010
Capacité théorique	691 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	750
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Chambéry

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
Localisation	
Adresse	1 rue de Belledonne 73000 Chambéry
Coordonnées GPS	45.575565, 5.906327
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1936
Capacité théorique	93 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	156
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 20</b>
 Canicule  Inondation  Feux de forêt  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	Le petit Rochefort 38760 Varces-Allières-et-Risset
Coordonnées GPS	45.099886300608574, 5.6862299699823415 
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1972
Capacité théorique	266 personnes (capacité opérationnelle : 258)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	372
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non


Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de semi-liberté de Lyon

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17,5</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	20 Rue Pierre Semard 69007 Lyon
Coordonnées GPS	45.741877, 4.843865
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1996
Capacité théorique	116 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	104
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Lyon-Corbas

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17</b>
 Canicule  Inondation  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	40 boulevard des Nations 69960 Corbas
Coordonnées GPS	45.679158, 4.932794
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	2009
Capacité théorique	678 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 138
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
 Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	Les Godets 2 Rue de Rancy 03400 Yzeure
Coordonnées GPS	46.53795803832601, 3.3552345862184465
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1983
Capacité théorique	270 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	319
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Montluçon

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	3 rue du château 03100 Montluçon
Coordonnées GPS	46.34066226175664, 2.604920915344083
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1884
Capacité théorique	22 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	38
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Privas

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18,5</b>
 Canicule  Tempête  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	1 Place des Récollets 07000 Privas
Coordonnées GPS	44.73586958572206, 4.594687074407153
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1820
Capacité théorique	57 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	67
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Important : Épisodes méditerranéens
Feux de forêt	Modéré
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt du Puy-en-Velay

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	39 boulevard Président Bertrand 43000 Le Puy-en-Velay
Coordonnées GPS	45.03632627852414, 3.8860884018518735
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1897
Capacité théorique	35 personnes (capacité opérationnelle : 31)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	43
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré : Épisodes cévenols
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Établissement pour mineurs de Rhône-Meyzieu

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10,5</b>
Localisation	
Adresse	1 rue du Rambion 69330 Meyzieu
Coordonnées GPS	45.761523, 4.987267
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Établissement pour mineurs
Date de mise en service	2007
Capacité théorique	59 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	47
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Riom

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	Route d'Ennezat 63200 Riom
Coordonnées GPS	45.890146577762586, 3.1507302061683222
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2016
Capacité théorique	568 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	663
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Roanne

<i>DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	Rue Georges Mandel 42300 Roanne
Coordonnées GPS	46.0540138912516, 4.100838655094287
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	2009
Capacité théorique	577 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	531
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	607 rue de la Sauvagère 42350 La Talaudière
Coordonnées GPS	45.473514195843514, 4.4157527243745305
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1968
Capacité théorique	327 personnes (capacité opérationnelle : 301)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	413
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Faible


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	Lieu dit Le Biais Rue de la Ronta 38070 Saint-Quentin-Fallavier
Coordonnées GPS	45.658642, 5.126532
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1992
Capacité théorique	456 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	555
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Valence

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 5,5</b>
 Canicule  Tempête	
Localisation	
Adresse	Chemin Joseph Astier 26000 Valence
Coordonnées GPS	44.91112726670418, 4.929351344179909
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2015
Capacité théorique	578 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	609
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Important : Épisodes méditerranéens
Feux de forêt	Faible
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône

DISP Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 24</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Proximité de sites industriels classés</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Proximité d'une voie de transport importante</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	250 Rue Lavoisier 69400 Villefranche-sur-Saône
Coordonnées GPS	45.997884981162336, 4.725363578878822
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	638 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	771
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (3 sites classés SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-CENTRE - DIJON



La DISP de Grand-Centre - Dijon couvre un large territoire du centre à l'est de la France. Elle compte 19 établissements pénitentiaires. Au 1er janvier 2024, 4 910 détenue-s<sup>3</sup> étaient incarcéré-es dans les prisons de la DISP de Dijon. **Sur les 19 établissements, 18 sont soumis à au moins deux risques climatiques et environnementaux et 11 à au moins trois risques. En moyenne, les établissements cumulent trois risques climatiques et environnementaux.**

**Avec la DISP de Bordeaux, la DISP de Dijon est celle qui compte le plus de prisons en centre-ville** avec 13 établissements concernés. A l'exception de la maison centrale de Saint-Maur qui a une capacité maximale réduite à 170 détenue-s du fait d'une orientation de l'établissement pour l'accueil de prisonniers considérés comme potentiellement dangereux, ces établissements situés en périphérie ou hors zone urbanisée sont ceux ayant la plus forte capacité théorique de nombre de personnes détenues :

- Le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran : 808 personnes maximum en théorie
- Le centre de détention de Joux-la-Ville : 602 personnes maximum en théorie
- Le centre de détention de Châteaudun : 593 personnes maximum en théorie
- Le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand : 394 personnes maximum en théorie

<sup>3</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

- Le centre pénitentiaire de Châteauroux : 352 personnes maximum en théorie.

Le risque le plus présent est, comme pour l'ensemble du territoire, le risque vague de chaleur / canicule, tous les établissements y étant confrontés. Les scientifiques prévoient une augmentation de la fréquence des jours extrêmement chauds (plus de 35°C) dans les zones géographiques où ils se trouvent, fréquence passant à au moins 1,1 (pour Besançon) à 3 par an en moyenne (pour Auxerre) dans le cas du scénario optimiste (fréquence estimée à 3,2 pour Besançon et 6,8 pour Auxerre pour le scénario pessimiste). Les nuits caniculaires seront également en augmentation pour tous. Dans le cadre du scénario optimiste, les nuits caniculaires augmentent en moyenne pour s'établir à trois nuits Châteaudun (chiffre le plus faible de la DISP) et à 11 nuits en moyenne pour Lons-le-Saunier et Châteaudun (moyenne la plus élevée du DISP). A cela s'ajoute le fait que la majorité des établissements (68%, soit 13 des 19 établissements pénitentiaires) sont situés en centre-ville et sont donc confrontés au phénomène d'îlot de chaleur urbain.

**Les établissements de la DISP cumulent en moyenne quatre à cinq facteurs aggravants**, notamment ceux situés en centre-ville (surpopulation carcérale d'au moins un quartier, vétusté des bâtiments, problèmes liés aux fenêtres, problème d'accès à l'eau en cellule, absence de végétation dans les cours de promenade et parfois impossibilité de brancher des appareils nécessaires en cas de canicule). En particulier :

- La maison d'arrêt d'Auxerre, où il a fait jusqu'à 41,1°C en 2003
- La maison d'arrêt de Besançon, qui a atteint les 39°C en 2019
- La maison d'arrêt de Blois, où la température maximale enregistrée a été de 41,6°C en 2019
- La maison d'arrêt de Lons-le-Saunier, ville où la température a atteint 39,4°C en 2003.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. La maison d'arrêt de Tours (17)
2. La maison d'arrêt de Bourges (15)
3. (ex aequo) La maison d'arrêt de Dijon (14,5), le centre de semi-liberté de Montargis (14,5)



Chiffres clés :

- 89% des établissements pénitentiaires sont signalés comme ayant des difficultés d'accès à l'eau (notamment du fait de l'absence de douche en cellule).
- 89% des établissements pénitentiaires ont des cours de promenade sans végétation et/ou insuffisamment équipées pour faire face aux intempéries.
- 69% des établissements sont concernés par un risque fort ou modéré de retrait et gonflement des argiles.

Maison d'arrêt d'Auxerre

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	13 avenue Charles de Gaulle 89000 Auxerre
Coordonnées GPS	47.803422, 3.566638
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1853
Capacité théorique	101 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	154
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Belfort

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 rue des boucheries 90000 Belfort
Coordonnées GPS	47.637321, 6.863403
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1829
Capacité théorique	39 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	44
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de semi-liberté de Besançon

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	8 rue Eugène Savoye 25000 Besançon
Coordonnées GPS	47.250762, 6.022404
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	24 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	18
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Besançon

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	5 rue Louis Pergaud 25000 Besançon
Coordonnées GPS	47.236581, 6.007142
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1885
Capacité théorique	276 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	432
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Blois

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	25 rue Marcel Paul 41000 Blois
Coordonnées GPS	47.596855, 1.338373
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1943
Capacité théorique	117 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	162
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Bourges

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	1 route médiane 18000 Bourges
Coordonnées GPS	47.095130, 2.399578
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1886
Capacité théorique	116 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	188
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Châteaudun

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	D955 - route d'Orléans 28200 Châteaudun
Coordonnées GPS	48.069773, 1.358628
	
Emplacement	Périphérie - zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	583 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	548
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Châteauroux

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9,5</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	Le Craquelin 36021 Châteauroux
Coordonnées GPS	46.793324, 1.720457
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	375 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	391
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Dijon

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	72 bis rue d'Auxonne 21000 Dijon
Coordonnées GPS	47.312213, 5.051555
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1852
Capacité théorique	186 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	272
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Moyen
Retrait gonflement des argiles	Moyen
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Joux-la-Ville

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 5,5</b>
 Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	La Poste-aux-alouettes 89440 Joux-la-Ville
Coordonnées GPS	47.622047, 3.864013
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	599 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	564
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Lons-le-Saunier

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	2 rue de la chevalerie 39000 Lons-le-Saunier
Coordonnées GPS	46.674782, 5.557003
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1846
Capacité théorique	30 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	61
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de semi-liberté de Montargis

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	7 rue Cr Jean-Dupont 45200 Montargis
Coordonnées GPS	47.999011, 2.730924
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1930
Capacité théorique	20 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	14
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Montbéliard

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	2 rue du Bois Bourgeois 25200 Montbéliard
Coordonnées GPS	47.517007, 6.790248
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1864
Capacité théorique	41 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	60
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Nevers

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	13 bis rue Paul-Vaillant Couturier B. 82 58000 Nevers
Coordonnées GPS	46.992326, 3.155473
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1857
Capacité théorique	118 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	147
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Moyen
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
 Canicule  Inondation  Retrait et gonflement des argiles	
Localisation	
Adresse	4024 ancienne route de Chartres 45770 Saran
Coordonnées GPS	47.963218, 1.870967
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2014
Capacité théorique	814 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	870
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important : L'établissement a subi une inondation en 2016
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison centrale de Saint-Maur

DISP Grand-Centre - Dijon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Proximité d'un site industriel classé	
Localisation	
Adresse	Bel-Air 36250 Saint-Maur
Coordonnées GPS	46.794164, 1.635856
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison centrale
Date de mise en service	1975
Capacité théorique	291 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	116
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Oui (site classé SEVESO)


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Tours

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	20 rue Henri Martin 37000 Tours
Coordonnées GPS	47.377372, 0.690758 
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1935
Capacité théorique	145 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	291
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

DISP Grand-Centre - Dijon	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
Localisation	
Adresse	Route de la Ferté 71240 Varennes-le-Grand
Coordonnées GPS	46.777347, 4.867468
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	384 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	501
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Vesoul

<i>DISP Grand-Centre - Dijon</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	9 place Beauchamp 70000 Vesoul
Coordonnées GPS	47.623764, 6.155825
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1837
Capacité théorique	50 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	77
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DU GRAND-EST - STRASBOURG



La DISP du Grand-Est – Strasbourg correspond à la zone géographique de la région Grand-Est. 22 établissements sont situés dans cette DISP avec 6 095 détenu-es<sup>4</sup>. **Cette DISP fait partie de celles où, en moyenne, les établissements sont les moins à risques : ils sont soumis à deux à trois risques en moyenne.** Ainsi, seules trois prisons sont concernées par le risque inondation dont deux à risque important (la maison d'arrêt de Strasbourg et le centre de semi-liberté de Souffelweyersheim), soit 17% le deuxième taux le plus faible derrière la DISP de Lille (10%).

Le plus ancien établissement de cette DISP est la maison centrale de Clairvaux qui a été mise en service en 1804. Le plus récent est le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach mise en service en 2021 en remplacement de maisons d'arrêt de centre-ville jugées trop vétustes. La majorité des établissements de cette DISP (64%) est désormais en périphérie des communes. A noter que plusieurs des établissements pénitentiaires sont dans d'anciens locaux militaires qui ont été réaménagés pour accueillir des détenu-es. Les bâtis sont alors souvent anciens, vétustes et parfois mal agencés pour permettre une détention respectueuse de la dignité des personnes.

Tous les établissements de la DISP sont concernés par une hausse des températures. En moyenne pour cette DISP, le nombre de jours anormalement chauds passera à 72,6 par an dans le cas du scénario optimiste. Ainsi, même si le nombre de nuits caniculaires (allant de une nuit pour Reims à dix nuits pour Strasbourg) et de jours extrêmement chauds (plus de 35°C - fréquence de 0.3 par an pour Charleville-Mézière à 2 pour Mulhouse ou encore Toul) reste relativement faible dans le cas du scénario optimiste par rapport à d'autres DISP, la problématique est bien présente.

<sup>4</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

Et ce, surtout que des facteurs peuvent venir aggraver les phénomènes de fortes températures et réduire la possibilité d'atténuer leurs impacts sur les personnes, comme la surpopulation carcérale, le phénomène d'îlots de chaleur urbain et l'absence de végétalisation, l'état des bâtiments (en particulier des problèmes d'isolation et de fenêtres), l'accessibilité de l'eau et des douches, etc.

Pour la DISP de Strasbourg, **les établissements cumulent en moyenne quatre facteurs aggravants**. En particulier :

- 77% des établissements de la DISP ont des problèmes d'accès à l'eau en cellule ;
- 82% n'ont pas de cours de promenade adaptée, c'est-à-dire ont des cours entièrement bétonnées ou bitumées, sans végétation ;
- 64% sont indiqués comme vétustes et 45% ont des problèmes liés aux fenêtres.

Certains établissements cumulent ces facteurs :

- La maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne
- La maison d'arrêt de Chaumont
- La maison d'arrêt d'Epinal
- La maison d'arrêt de Reims
- La maison d'arrêt de Strasbourg



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. La maison d'arrêt de Strasbourg (19,5)
2. Le centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (15)
3. La maison centrale d'Ensisheim (14)



Chiffres clés :

- 77% des établissements sont soumis au risque de pollution des sols.
- Aucun établissement de cette DISP n'est situé à proximité d'un site industriel classé.
- 4 352 personnes sont détenues dans un établissement signalé pour des problèmes d'accès à l'eau en cellule.

Maison d'arrêt de Bar-le-Duc

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	24 place Saint-Pierre 55000 Bar-le-Duc
Coordonnées GPS	48.76890947664735, 5.159466425082022
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1947
Capacité théorique	80 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	92
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	1 Rue Jacques Songy, 51000 Châlons-en-Champagne
Coordonnées GPS	48.96275054780893, 4.367383115345512 
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1854
Capacité théorique	310 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	289
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Charleville-Mézières

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	21 place Winston Churchill 08100 Charleville-Mézières
Coordonnées GPS	49.77217705489967, 4.722770316313645
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1960
Capacité théorique	55 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	48
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Chaumont

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	27 rue du Val Barizien 52012 Chaumont
Coordonnées GPS	48.106560, 5.132237
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1887
Capacité théorique	78 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	100
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention d'Ecrouves

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	323 route de Pagney 54200 Ecrouves
Coordonnées GPS	48.602913, 3.574189
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1946
Capacité théorique	268 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	244
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison centrale d'Ensisheim

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	49 rue de la 1ère Armée française 68190 Ensisheim
Coordonnées GPS	47.86507974041502, 7.3523117381011085
	
Emplacement	Centre-vile
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison centrale
Date de mise en service	1811
Capacité théorique	215 personnes (capacité opérationnelle : 200)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	183
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt d'Epinal

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	13 rue Villars 88000 Epinal
Coordonnées GPS	48.186685695738454, 6.466915938632882
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1988
Capacité théorique	298 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	286
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Maxéville

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	63 rue de la République 54320 Maxéville
Coordonnées GPS	48.713091, 6.155554
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1966
Capacité théorique	52 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	40
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre pénitentiaire de Metz

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 Rue de la Seulhotte 57000 Metz
Coordonnées GPS	49.10005, 6.209448
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1979
Capacité théorique	450 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	637
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Montmédy

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	18 rue du Commandant Ménard 55600 Montmédy
Coordonnées GPS	49.523660, 5.368387
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	335 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	296
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Allée du Chêne 68460 Lutterbach
Coordonnées GPS	47.757440, 7.262253
	
Emplacement	Périphérie - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2021
Capacité théorique	552 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	718
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Nancy-Maxéville

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	300 rue de l'Abbé Haltebourg 54320 Maxéville
Coordonnées GPS	48.706809, 6.154112
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	2009
Capacité théorique	663 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	668
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention d'Oermingen

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 5,5</b>
 Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Route de Kalhausen 67970 Oermingen
Coordonnées GPS	49.002034499466085, 7.136206670545483
	
Emplacement	Périphérie - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1987
Capacité théorique	268 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	243
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Reims

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	23 boulevard Robespierre 51000 Reims
Coordonnées GPS	49.270536, 4.027327
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1905
Capacité théorique	153 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	165
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Saint-Mihiel

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7,5</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	8 route de Commercy 55300 Saint-Mihiel
Coordonnées GPS	48.8812,5.5287
	
Emplacement	Hors zone habitée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	391 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	366
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Sarreguemines

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	9 rue Victor Hugo 57200 Sarreguemines
Coordonnées GPS	49.105975, 7.057725
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1902
Capacité théorique	71 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	97
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	8 route de Bischwiller 67460 Souffelweyersheim
Coordonnées GPS	48.629154, 7.753717 
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1980
Capacité théorique	53 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	37
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Strasbourg

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19,5</b>
Localisation	
Adresse	6 rue Engelmann 67035 Strasbourg
Coordonnées GPS	48.566705, 7.730622
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1988
Capacité théorique	432 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	724
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible


Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Toul

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	804 rue du Maréchal Lyautey 54200 Toul
Coordonnées GPS	48.659221, 5.881832
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1949
Capacité théorique	427 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	387
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Troyes-Lavau

<b>DISP Grand-Est - Strasbourg</b>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue des pâlis 10150 Lavau
Coordonnées GPS	48.33654008097366, 4.0997391026361285
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2023
Capacité théorique	476 personnes (capacité opérationnelle : 303)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	92
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Val de Briey

<i>DISP Grand-Est - Strasbourg</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	4 avenue du roi de Rome 54150 Briey
Coordonnées GPS	49.251587, 5.939562
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1906
Capacité théorique	25 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	14
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Villenauxe-la-Grande

DISP Grand-Est - Strasbourg	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 6</b>
☀ Canicule	
Localisation	
Adresse	Côte de la Madeleine, Route de Sézanne 10370 Villenauxe-la-Grande
Coordonnées GPS	48.602913, 3.574189
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1989
Capacité théorique	606 personnes (capacité opérationnelle : 414)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	369
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-NORD - LILLE



La DISP de Grand-Nord - Lille recouvre les 19 établissements pénitentiaires (dont deux unités hospitalières non étudiées dans ce rapport) situés dans la région Hauts-de-France. Elle compte 7 334 détenu-es au 1er janvier 2024<sup>5</sup>. **Les prisons sont soumises en moyenne à deux risques climatiques et environnementaux, c'est une des moyennes les plus faibles de France.**

**Les établissements de la DISP de Lille sont relativement récents avec 35% des établissements mis en service après l'an 2000. Cette relative modernité des bâtiments limite le poids des facteurs aggravants pour de nombreuses prisons :** les plus récentes ne souffrent pas des problèmes de vétusté ou d'accès à l'eau par exemple. Les maisons d'arrêt les plus anciennes, celles de Douai, Amiens, Arras et Béthune, toutes mises en service à la fin du XIXème ou tout début du XXème siècle, sont celles qui cumulent le plus de facteurs aggravants (sept à huit facteurs recensés sur les neuf étudiés).

**La corrélation entre date de mise en service et situation géographique éloignée des centres-villes apparaît clairement** pour cette DISP puisque 71% de ses prisons sont situées en zone périphérique (soit 12 établissements) et parmi ces établissements construits en zone périphérique, 83% ont été mis en service après 1990. La majorité des autres prisons sont situées en centre-ville. Seules deux prisons sont situées hors zone urbanisée. Du fait de l'installation principalement en zone urbanisée (centre-ville et périphérie), certains

<sup>5</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

risques comme celui des feux de forêts sont limités. A l'inverse, les risques environnementaux (pollution des sols, proximité d'un site industriel classé et proximité d'une voie de transport importante) sont importants pour cette DISP avec 76% des établissements concernés par au moins un risque environnemental (soit 13 établissements sur 17).

Mais contrairement aux clichés sur cette zone géographique du Nord du pays, **les risques climatiques comme celui lié aux vagues de chaleur et canicules sont bien présents**. En effet, même si cette partie du territoire français n'est pas celle qui se réchauffera le plus et le plus vite, elle est tout de même concernée par une hausse des températures et une augmentation significative des jours anormalement chauds et de la fréquence des jours où la température est supérieure à 35°C. Les établissements de cette DISP connaîtront en moyenne deux nuits caniculaires par an. Si ces chiffres peuvent paraître relativement faible par rapport à d'autres DISP, il faut noter que des températures élevées ont déjà été enregistrées dans plusieurs villes où se trouvent des établissements (maximales de 41,3°C à Dunkerque, 41,5°C à Lille-Lesquin, 41,8°C à Amiens) et que **les établissements de la DISP cumulent cinq facteurs aggravants, plus que dans les autres DISP**. Ainsi, près de la moitié des établissements (47%) sont signalés comme ayant des problèmes d'isolation, de même pour des problèmes de fenêtres. 71% sont également concernés par des problèmes d'accès à l'eau (notamment l'absence de douche en cellule). Et tout cela alors que 12 établissements ont des problèmes de surpopulation chronique d'au moins un de leur quartier. L'absence de cours de promenade adaptée, en particulier végétalisée, avec un aménagement suffisant est signalée pour 16 des établissements soit 94% et ce alors que 15 des établissements sont en zone urbanisée, ce qui renforce le phénomène d'îlot de chaleur urbain.

A noter que si certaines villes du littoral sont concernées par la montée des eaux, comme Dunkerque, les établissements pénitentiaires sont situés dans des zones qui devraient être épargnées par l'élévation du niveau de l'océan. Une seule prison est concernée par ce risque et seulement à un niveau faible.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :


1. Le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (19)
2. Le centre pénitentiaire de Laon (15)
3. Le centre pénitentiaire de Château-Thierry (14,5)



Chiffres clés :

- 100% des prisons font face à un risque de canicule et de vague de chaleur importante, soit 7 338 détenu·es.
- 65% des établissements pénitentiaires de la DISP de Lille sont concernés par le risque de pollution des sols.
- 2 314 détenu·es font face aux risques de pollution et de nuisances sonores liés à la proximité d'une voie de transport importante.
- 89% des établissements n'ont pas de cours de promenade adaptée et suffisamment aménagée.

## Maison d'arrêt d'Amiens

DISP Grand Nord - Lille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	85 Avenue de la Défense Passive 80080 Amiens
Coordonnées GPS	49.9084823, - 2.3238836 
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1904
Capacité théorique	268 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	536
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt d'Arras

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	12 Rue Carabiniers d'Artois 62000 Arras
Coordonnées GPS	50.293009, - 2.760482
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1867
Capacité théorique	205 personnes (capacité opérationnelle : 193)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	219
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de détention de Bapaume

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 Chemin des Anzacs 62450 Bapaume
Coordonnées GPS	50.102552, - 2.865834
	
Emplacement	Périphérie, en zone d'activités - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	599 personnes (capacité opérationnelle : 571)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	526
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Beauvais

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	200 Rue de Pontoise 60000 Beauvais
Coordonnées GPS	49.4235568, - 2.085126
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2015
Capacité théorique	616 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	656
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Béthune

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	106 Rue d'Aire 62400 Béthune
Coordonnées GPS	50.53649, - 2.636907
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1895
Capacité théorique	180 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	362
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Château-Thierry

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	54 avenue de Soissons 02400 Château-Thierry
Coordonnées GPS	49.050013, 3.397608 
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1890
Capacité théorique	113 personnes (capacité opérationnelle : 86)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	62
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Douai

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	505 Rue de Cuincy 59500 Douai
Coordonnées GPS	50.375413, - 3.059339
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1907
Capacité théorique	383 personnes (capacité opérationnelle : 267)
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	420
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Dunkerque

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	62 Rue Henri Terquem 59140 Dunkerque
Coordonnées GPS	51.039768, 2.380661
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1830
Capacité théorique	105 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	113
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre pénitentiaire de Laon

DISP Grand Nord - Lille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité de voies de transport importantes  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	Chemin des épinettes 02000 Laon
Coordonnées GPS	49.580954, 3.638669
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	388 personnes (capacité opérationnelle : 387)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	499
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome et voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Liancourt

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 5</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 rue Robert Badinter 60140 Liancourt
Coordonnées GPS	49.332571, 2.476387
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2004
Capacité théorique	613 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	566
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non


Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Canton du Pommier 59112 Annoeullin
Coordonnées GPS	50.3046, 2.5626
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2011
Capacité théorique	638 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	818
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin

DISP Grand Nord - Lille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Retrait et gonflement des argiles  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19</b>
Localisation	
Adresse	Chemin de la Plaine 59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Coordonnées GPS	50.6181401, 2.9654429 
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2005
Capacité théorique	657 personnes (capacité opérationnelle : 638)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	942
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non


Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Longuenesse

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	
<b>Localisation</b>	
Adresse	109 Route des Bruyères 62219 Longuenesse
Coordonnées GPS	50.730101, 2.223069
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	732 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	757
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Maubeuge

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
 Canicule  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Route d'Assevent 59600 Maubeuge
Coordonnées GPS	50.2870934, 4.0080523
	
Emplacement	Hors zone urbaine - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	398 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	411
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Établissement pour mineurs de Quiévrechain

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 9,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 Rue Aimé Césaire 59920 Quiévrechain
Coordonnées GPS	50.397883, 3.654653
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Établissement pour mineurs
Date de mise en service	2007
Capacité théorique	59 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	37
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Valenciennes

<i>DISP Grand Nord - Lille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	75 Rue Lomprez 59300 Valenciennes
Coordonnées GPS	50.355854, 3.497339
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1964
Capacité théorique	212 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	294
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil

DISP Grand Nord - Lille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
Localisation	
Adresse	5 rue Léon Droux 62880 Vendin-le-Vieil
Coordonnées GPS	50.457442, 2.821427
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2015
Capacité théorique	162 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	120
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE GRAND-OUEST - RENNES



La DISP de Grand-Ouest - Rennes se situe au Nord-Ouest de la France et comprend les établissements situés en Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, soit 24 établissements, la première DISP de France en nombre d'établissements. Ses établissements accueillent 9 046 détenu-es au 1er janvier 2024<sup>6</sup>. **En moyenne, les établissements de cette DISP sont concernés par trois à quatre risques climatiques et environnementaux.**

62% des établissements de cette DISP sont situés en périphérie de communes et un seul établissement est situé hors zone urbanisée : le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, un établissement de haute sécurité. Malgré cette situation géographique en périphérie et le fait que 21% des établissements sont situés dans une zone d'activités, seuls deux prisons sont situées à proximité de sites industriels classés et aucun n'est classé SEVESO.

Côté risques climatiques, **75% des établissements sont concernés par le risque de tempête**. Cependant, les projections scientifiques actuelles ne montrent pas une augmentation ni en nombre, ni en intensité sur le Nord-Ouest de la France. Ces établissements sont donc classés à risque modéré : le risque est existant, avec une

<sup>6</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

moyenne de nombre de jours où le vent atteint en rafale les 100 km/h supérieur à un, mais n'apparaît pas plus important par rapport aux événements passés.

Si les chiffres ne paraissent pas élevés comparés à d'autres DISP, avec un nombre de nuits caniculaires faible (de zéro à huit dans le cas du scénario optimiste) et une fréquence de jours extrêmement chaud en faible augmentation (entre 0.4 et 1.6 par an en moyenne dans le cas du scénario optimiste), le risque est tout de même bien présent et concerne l'ensemble des établissements. En effet, le nombre de jours anormalement chauds augmentera pour tous.

Le risque est plus élevé lorsque des facteurs aggravants sont présents, or **les établissements de la DISP cumulent entre quatre à cinq de ces facteurs. 15 établissements sont signalés comme vétustes par les équipes du CGLPL, soit 58%, faisant de Rennes la troisième DISP à souffrir de ce problème derrière les DISP de Strasbourg et Paris.** Des problèmes liés aux fenêtres sont signalés dans 63% des établissements et l'absence de cours de promenade adaptée (accès à l'eau, végétalisation) pour 83%. Enfin les problèmes d'accès à l'eau en cellule concerne deux tiers des prisons de cette DISP, ce qui peut poser problème en cas de canicule.

**Certains établissements cumulent ces facteurs aggravants, renforçant encore la problématique de la chaleur :**

- La maison d'arrêt d'Evreux
- La maison d'arrêt de Caen
- La maison d'arrêt d'Angers
- La maison d'arrêt de Laval
- La maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
- Le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur
- La maison d'arrêt de Rouen
- La maison d'arrêt de Saint-Brieuc



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :


1. La maison d'arrêt de Rouen (21,5)
2. Le centre de détention de Val-de-Reuil (20)
3. Le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (19,5)



Chiffres clés :

- 12% des établissements sont à risque face à la montée des eaux et aux submersions marines, faisant de la DISP de Rennes la deuxième plus à risque de France derrière la DISP d'Outre-Mer.
- 6 811 détenu-es sont concerné-es par le risque lié aux tempêtes.
- La vétusté est une problématique signalée pour 58% des établissements.

Centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 5</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue du Pont Percé 61250 Condé-sur-Sarthe
Coordonnées GPS	48.440232445653415, 0.010718494629186318
	
Emplacement	Isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	2012
Capacité théorique	176 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	126
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt d'Angers

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 place Olivier Giran 49100 Angers
Coordonnées GPS	47.474193, -0.541522
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1854
Capacité théorique	266 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	453
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention d'Argentan

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Route de Tercei 61200 Argentan
Coordonnées GPS	48.72999857226287, -0.010009565309742341
	
Emplacement	Isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	638 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	589
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Brest

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	171 rue du Général Paulet 29200 Brest
Coordonnées GPS	48.4205171, -4.4755658
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	254 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	407
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Caen

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	35 Rue du Général Moulin 14000 Caen
Coordonnées GPS	49.18588445771243, -0.4017025027822691
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1808
Capacité théorique	436 personnes (capacité opérationnelle : 431)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	391
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Caen-Ifs

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 6</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	2005 boulevard Charles Cros 14123 Ifs
Coordonnées GPS	49.14054798148049, -0.3213613312327057
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2023
Capacité théorique	691 personnes (capacité opérationnelle : 525)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	361
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Cherbourg

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19</b>
Localisation	
Adresse	2 rue Vastel 50100 Cherbourg-Octeville
Coordonnées GPS	49.637148, -1.623938
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1862
Capacité théorique	46 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	51
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Modéré
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Coutances

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11</b>
 Canicule  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	3 rue de la Verjusière 50200 Coutances
Coordonnées GPS	49.0515, -1.442632
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1871
Capacité théorique	48 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	61
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt d'Evreux

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	92 rue Pierre Semard 27000 Evreux
Coordonnées GPS	49.015826, 1.167167
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1912
Capacité théorique	162 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	290
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Modéré
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	30 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Coordonnées GPS	46.467861, -0.81316
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1811
Capacité théorique	39 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	83
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Moyen
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Moyen
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant

Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt du Havre

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	Lieu-dit La Queue du Gril 76700 Harfleur
Coordonnées GPS	49.522964250738376, 0.2831153191097705
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2010
Capacité théorique	688 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	770
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Laval

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	20 Boulevard Frédéric Chaplet 53000 Laval
Coordonnées GPS	48.06648873650112, -0.7832410800636908
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1908
Capacité théorique	71 personnes (capacité opérationnelle : 56)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	108
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	20 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche-sur-Yon
Coordonnées GPS	46.667174, -1.417964
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1910
Capacité théorique	39 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	92
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

<b>DISP Grand-Ouest - Rennes</b>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17,5</b>
 Canicule  Feux de forêt  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Route de Larmor 56270 Ploemeur
Coordonnées GPS	47.728422, -3.415319
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1981
Capacité théorique	227 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	326
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Important


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire du Mans - Les Croisettes

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue Cesare Beccaria 72190 Coulaines
Coordonnées GPS	48.034427, 0.213862
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2010
Capacité théorique	489 personnes (capacité opérationnelle : 444)
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	627
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Nantes

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	68 boulevard Albert Einstein 44300 Nantes
Coordonnées GPS	47.264111, -1.570606
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1981
Capacité théorique	1 078 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 374
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Établissement pour mineurs d'Orvault

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	Avenue de la Jalière 44700 Orvault
Coordonnées GPS	47.262371, -1.566591
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Établissement pour mineurs
Date de mise en service	2008
Capacité théorique	59 personnes (capacité opérationnelle : 58)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	37
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A


Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	18 bis Rue de Châtillon 35000 Rennes
Coordonnées GPS	48.10090948383406, -1.6742184935897353
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire pour femmes
Date de mise en service	1878
Capacité théorique	266 personnes (capacité opérationnelle : 209)
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	173
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A <sup>7</sup>
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	N/A
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

<sup>7</sup> Le centre a fait l'objet d'un programme de rénovation, il n'y a pas de rapport du CGLPL disponible depuis ces travaux.

Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin le Coquet

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19,5</b>
 Canicule  Proximité de sites industriels classés  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	Rue du Petit Pré 35132 Vezin-le-Coquet
Coordonnées GPS	48.10891700205291, -1.7369171620778803
	
Emplacement	Périphérie - zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2010
Capacité théorique	712 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	895
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (2 sites classés ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Rouen

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité de sites industriels classés  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 21,5</b>
Localisation	
Adresse	169 Boulevard de l'Europe 76100 Rouen
Coordonnées GPS	49.427849, 1.093484
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1864
Capacité théorique	648 personnes (capacité opérationnelle : 564)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	613
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Modéré
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (2 sites classés SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Saint-Brieuc

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	1 rue des Fusillés 22000 Saint-Brieuc
Coordonnées GPS	48.508163, -2.750395
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1903
Capacité théorique	85 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	170
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Saint-Malo

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	10 rue Emile Brindejonc 35400 Saint-Malo
Coordonnées GPS	48.647539, -1.993026
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1932
Capacité théorique	82 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	118
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Modéré
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de détention de Val de Reuil

DISP Grand-Ouest - Rennes	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 20</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols  Proximité de voies de transport importantes	
Localisation	
Adresse	Chaussée d'Andelle 27100 Val-de-Reuil
Coordonnées GPS	49.27665171869246, 1.2310559724614658
	
Emplacement	Périphérie - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1989
Capacité théorique	819 personnes (capacité opérationnelle : 780)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	797
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré


Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée et aéroport)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Vannes

<i>DISP Grand-Ouest - Rennes</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	12 Place de Nazareth 56000 Vannes
Coordonnées GPS	47.659147, - 2.763119
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1871
Capacité théorique	51 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	94
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES ILE-DE-FRANCE - PARIS



La DISP de Ile-de-France - Paris avait la charge au 1er janvier 2024 de 13 865 détenu-es<sup>8</sup> réparti-es dans 19 prisons. **Les établissements de cette DISP sont en moyenne soumis à entre trois à quatre risques climatiques et environnementaux.**

Près de la moitié des établissements relevant de cette DISP sont situés en centre-ville. Tous les autres sont situés en périphérie et ont été mis en service après 1965, dont la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, plus grande prison de France (ouverture en 1968). Du fait de la forte urbanisation de la région, certains risques (feux de forêt) sont très faibles voire inexistantes. A l'inverse, **certains risques existants ou déjà importants sont renforcés par cette urbanisation, en particulier le risque caniculaire** (phénomène d'îlot de chaleur urbain) **et les risques environnementaux**. 89% des établissements sont dans des zones où des risques de pollution des sols sont recensés. Cependant, malgré un nombre conséquent d'établissements situés dans des zones d'activités (26%), seuls 10% sont à proximité de sites industriels classés (dont un seul classé SEVESO).

**Les établissements de cette DISP cumulent en moyenne quatre facteurs aggravants.** Certains sont particulièrement présents dans cette DISP. Ainsi, 74% des établissements sont signalés comme vétustes tandis que des difficultés d'accès à l'eau en cellule sont signalées pour plus de la moitié des prisons (53%). Ces facteurs jouent un rôle négatif face à un des risques les plus présents : la vague de chaleur / canicule. Tous les

<sup>8</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

établissements de cette DISP sont concernés par ce risque, mais certains présentent en plus des situations rendant plus difficiles de faire face à la chaleur : la présence en zone urbanisée, la surpopulation carcérale d'au moins un quartier, la vétusté des bâtiments et des problèmes d'isolation, des difficultés d'accès à l'eau en cellule et des cours de promenade inadaptés. **Huit établissement (soit près de la moitié) cumulent l'ensemble de ces facteurs :**

- La maison d'arrêt de Bois d'Arcy
- La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
- Le centre pénitentiaire de Fresne
- Le centre de semi-liberté de Melun
- La maison d'arrêt de Nanterre
- La maison d'arrêt d'Osny-Pontoise
- Le centre pour peine aménagée de Villejuif
- La maison d'arrêt de Villepinte.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :


1. Le centre pénitentiaire de Fresnes (24)
2. La maison d'arrêt de Nanterre (21,5)
3. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy (19)



Chiffres clés :


- 89% des établissements de la DISP Paris-Ile de France sont concernés par le risque de pollution des sols.
- La proximité d'une voie de transport importante est relevée pour un tiers des prisons.
- 11 009 détenu-es vivent dans un établissement signalé comme vétuste.

Maison d'arrêt de Bois d'Arcy

DISP Ile-de-France - Paris	
<p><b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Proximité d'une voie de transport importante</li> <li> Nombreux facteurs aggravants</li> </ul>	<p><b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19,5</b></p>
Localisation	
Adresse	5 bis rue Alexandre Turpault 78395 Bois d'Arcy
Coordonnées GPS	48.804640, 2.030430
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1979
Capacité théorique	562 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	871
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non

Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Corbeil

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	26 rue Féray 91108 Corbeil-Essonnes
Coordonnées GPS	48.610668, 2.478817
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1883
Capacité théorique	80 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	96
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Fleury-Mérogis

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	7 Avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis
Coordonnées GPS	48.640407, 2.372398
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	2023
Capacité théorique	406 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	NC
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Moyen
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	7 Avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis
Coordonnées GPS	48.640407, 2.372398
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1968
Capacité théorique	2 853 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	4 125
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Fresnes

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 24</b>
 Canicule  Inondation  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	1 Allée des Thuyas 94260 Fresnes
Coordonnées GPS	48.764108, 2.320578
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1898
Capacité théorique	1 504 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 925
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de semi-liberté de Gagny

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Proximité d'une voie de transport importante</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	38 avenue Aristide Briand 93220 Gagny
Coordonnées GPS	48.881073, 2.534113
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	1986
Capacité théorique	48 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	94
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine-Nanterre

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols  Proximité de voies de transport importantes  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 21,5</b>
Localisation	
Adresse	133 avenue de la commune de Paris 92000 Nanterre
Coordonnées GPS	48.90609675649576, 2.2058124896351483 
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	597 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	987
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute et voies ferrées)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
 Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue du Lycée 77100 Chauconin-Neufmontiers
Coordonnées GPS	48.962648, 2.867285 
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2004
Capacité théorique	818 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	958
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Melun

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	10 quai de la Courtille 77000 Melun
Coordonnées GPS	48.764108, 2.320578
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1859
Capacité théorique	302 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	286
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Melun

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	12 rue du Président Despatys 77012 Melun
Coordonnées GPS	48.542619, 2.658689
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	2006
Capacité théorique	43 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	56
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de semi-liberté de Nanterre

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Proximité de sites industriels classés  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	94 bd du général Leclerc 92000 Nanterre
Coordonnées GPS	48.899872, 2.189974
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de semi-liberté
Date de mise en service	2019
Capacité théorique	92 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	89
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (2 sites classés SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	N/A
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Paris-La Santé

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	42 Rue de la Santé 75014 Paris
Coordonnées GPS	48.834235, 2.341465
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1967
Capacité théorique	813 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 158
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison centrale de Poissy

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	17 Rue de l'Abbaye 78300 Poissy
Coordonnées GPS	48.928741, 2.038068
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison centrale
Date de mise en service	1821
Capacité théorique	281 personnes (capacité opérationnelle : 240)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	232
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Établissement pour mineurs de Porcheville

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Proximité de sites industriels classés  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	Ancien chemin de Rouen à Paris 78440 Porcheville
Coordonnées GPS	48.987913, 1.766927 
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Établissement pour mineurs
Date de mise en service	2008
Capacité théorique	59 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	52
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (3 sites classés SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire Sud Francilien-Réau

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	Le Plessis Picard 77550 Réau
Coordonnées GPS	48.599769, 2.592179
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2011
Capacité théorique	800 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	648
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt du Val d'Oise-Osny Pontoise

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Chemin Vert 95520 Osny
Coordonnées GPS	49.071018, 2.091067
	
Emplacement	Périphérie - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	748 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	964
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Versailles

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Inondation  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	28 Avenue de Paris 78000 Versailles
Coordonnées GPS	48.79995453261105, 2.135357402058776
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1884
Capacité théorique	141 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	92
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pour peines aménagées de Villejuif

<i>DISP Ile-de-France - Paris</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	44 Avenue de Paris 94800 Villejuif
Coordonnées GPS	48.803644, 2.363204
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pour peines aménagées
Date de mise en service	2006
Capacité théorique	118 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	185
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Villepinte

DISP Ile-de-France - Paris	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
Localisation	
Adresse	Avenue Vauban 93420 Villepinte
Coordonnées GPS	48.967636, 2.552648
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	582 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 044
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D'OUTRE-MER



La DISP Outre-Mer recouvre l'ensemble des 16 établissements situés en territoire ultra-marin, 6 295 détenu·es au 1er janvier 2024<sup>9</sup>. Les prisons sont de taille très diverses avec des capacités théoriques allant de 5 à 738 détenu·es. La majorité des établissements pénitentiaires ultra-marins sont situés en périphérie des villes (seuls quatre d'entre eux sont en centre-ville). **Les informations manquent concernant les établissements d'Outre-Mer, y compris parfois sur l'emplacement exact des établissements** comme cela est le cas pour le centre de détention d'Uturoa. **Les risques climatiques et environnementaux y sont moins documentés qu'en France hexagonale**, par exemple concernant les retraits et gonflements des argiles ou encore la pollution des sols. **En gardant en tête cette limite, les établissements de cette DISP font face en moyenne à trois risques climatiques et environnementaux, et cumulent en moyenne quatre facteurs aggravants.**

Le risque climatique le plus présent dans cette DISP est la vague de chaleur / canicule. Cela est d'autant plus important du fait de l'humidité de certaines régions, ce qui a un impact sur la capacité du corps humain à réguler sa température par la sueur et donc augmente les difficultés et problèmes de santé en cas de fortes chaleurs. Tous les établissements de la DISP sont concernés, bien que le risque soit plus limité pour le centre de détention de Saint-Pierre-et-Miquelon du fait de sa situation géographique très au nord.

<sup>9</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

Au-delà de la question des vagues de chaleur et canicules, deux autres risques importants sont relativement bien documentés pour les Outre-Mer : celui des **tempêtes et cyclones** d'une part, avec 87% des établissements sont concernés par ce risque, et celui de la **montée de l'océan / des submersions marines** avec un quart des établissements concernés, en particulier pour les établissements des Antilles et de l'océan Indien (Réunion et Mayotte). Il s'agit de la **DISP avec les taux les plus élevés concernant ces deux risques**.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. Ex-aequo : le centre pénitentiaire de Ducos (18) et le centre pénitentiaire de Nouméa (18)
2. Le centre de détention du Port (16,5)
3. La maison d'arrêt de Basse-Terre (16)



Chiffres clés :

- Un quart des établissements font face au risque inondation.
- 2 301 détenu-es sont concernés par le risque de montée des eaux / submersion marine.
- 56% des établissements sont signalés comme présentant des problèmes d'accès à l'eau en cellule.

Centre pénitentiaire de Baie-Mahault

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Tempête  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
Localisation	
Adresse	Fond Sarail 97122 Baie-Mahault
Coordonnées GPS	16.264155641100725, -61.57264149058679
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1996
Capacité théorique	490 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	703
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Fort

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Basse-Terre

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Tempête  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
Localisation	
Adresse	Rue Félix Eboué 97100 Basse-Terre
Coordonnées GPS	15.992427, -61.728133
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1791
Capacité théorique	129 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	168
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Fort
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Ducos

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Tempête  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18</b>
Localisation	
Adresse	ZI Champigny 97224 Ducos
Coordonnées GPS	14.578098, -60.992425
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1996
Capacité théorique	741 personnes (capacité opérationnelle : 738)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 024
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Moyen
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Fort
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aéroport)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8</b>
 Canicule  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	BP 60127 Tahiti Polynésie-Française 98702 Faaa Cedex
Coordonnées GPS	-17.556473, -149.590272
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1970
Capacité théorique	170 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	205
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Moyen
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Koné

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Tempête	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1414 rue du Phénix 98859 Kone
Coordonnées GPS	22.072710, 164.849643
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	2023
Capacité théorique	120 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	106
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Fort
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention du Port

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Tempête  Proximité d'un site industriel classé  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	11 rue Michael Faraday 97823 Le Port
Coordonnées GPS	-20.951746259177213, 55.31394476639371
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1976
Capacité théorique	507 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	492
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Important
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute / rocade)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre pénitentiaire de Majicavo Lamir

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Inondation  Tempête	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
Localisation	
Adresse	13 rue des Makis, Koungou 97600 Mayotte
Coordonnées GPS	-12.752544, 45.228993
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1995
Capacité théorique	507 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	674
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Modéré
Tempête	Important

Feux de forêt	Modéré
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Mata-Utu

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Montée des eaux  Tempête	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
Localisation	
Adresse	Gendarmerie de Mata-Utu BP 8 Mata-Utu Wallis-et-Futuna 98600 Uvea
Coordonnées GPS	-13.283262, -176.175706 
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1992
Capacité théorique	5 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	NC
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	N/A
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Important
Tempête	Important
Feux de forêt	Faible
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	N/A
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Nouméa

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18</b>
 Canicule  Montée des eaux  Tempête  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	2 rue du capitaine Bois BP 491 98845 Nouméa Cedex
Coordonnées GPS	-22.270792, 166.424805
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1927
Capacité théorique	414 personnes (capacité opérationnelle : 380)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	587
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Important
Tempête	Important
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly

DISP Outre-Mer	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
 Canicule  Montée des eaux  Tempête  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	Route de la Matourienne 97354 Rémire-Montjoly
Coordonnées GPS	4.875750122032509, -52.29947059997223
	
Emplacement	Périphérie - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1998
Capacité théorique	616 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 040
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Important
Tempête	Important
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8</b>
 Canicule  Tempête	
<b>Localisation</b>	
Adresse	17 Chemin Saint Léonard 97495 Sainte-Clotilde Réunion
Coordonnées GPS	-20.918357, 55.502547
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2008
Capacité théorique	575 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	1 040
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Important
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Saint-Pierre de la Réunion

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Tempête  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 rue de Cayenne 97410 Saint-Pierre
Coordonnées GPS	-21.341394, 55.465972
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1930
Capacité théorique	114 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	146
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible

Tempête	Important
Feux de forêt	N/A
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Oui
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 2</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue Abbé Pierre Gervain BP 270 97500 Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon
Coordonnées GPS	46.781152, -56.170631 
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1970
Capacité théorique	7 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	NC
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Modéré
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A


Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	N/A
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de détention de Taiohae

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 6</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	98742 île de Nuku-Hiva Archipel des Marquises
Coordonnées GPS	-8.913866326986769, -140.09418385922456
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1846
Capacité théorique	5 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	NC
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	N/A
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Centre de détention de Tatutu de Papeari

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 6</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Pk 55 côté montagne Papeari BP 7704 -98719 Taravao
Coordonnées GPS	-17.737514, -149.338847
	
Emplacement	Isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	2017
Capacité théorique	410 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	363
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention d'Uturoa

<i>DISP Outre-Mer</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : N/A</b>
 Canicule	
Localisation	
Adresse	98735 Uturoa, île de Raiatea, archipel des îles Sous-le-Vent, Polynésie Française
Coordonnées GPS	Localisation exacte non trouvée (ville d'Uturoa sur l'île de Raiatea)
Emplacement	N/A
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1970
Capacité théorique	20 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	NC
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	N/A
Retrait gonflement des argiles	N/A
Montée des eaux / submersion marine	N/A
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	N/A
Pollution des sols	N/A
Présence de voies de transport à proximité	N/A
Facteurs aggravants	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non

Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE SUD-EST - MARSEILLE



La DISP de Sud-Est - Marseille est en charge de 17 établissements pénitentiaires dont une unité hospitalière (non prise en compte dans ce rapport) présents sur les territoires des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Au 1er janvier 2024, elle comptait 8 415 détenue-s<sup>10</sup>. Au total, **la DISP de Marseille est celle qui concentre le plus de risques au niveau national : cinq risques climatiques et environnementaux en moyenne. Les établissements de la DISP cumulent également quatre facteurs aggravants en moyenne.**

**25% des établissements sont situés en centre-ville.** Il s'agit uniquement de maisons d'arrêt anciennes, ouvertes entre 1790 et 1897, accueillant relativement peu de détenue-s à l'exception de la maison d'arrêt de Nice (363 en capacité théorique, contre 53 pour celle d'Ajaccio, 37 à Gap et 35 à Digne-les-Bains). A l'inverse, 25% des établissements sont isolés dans des zones non urbanisées. A noter parmi ces établissements, le centre de détention de Casabianda fait figure d'exception : sa situation géographique n'a pas été choisie par défaut, faute de terrains disponibles ailleurs, mais volontairement au XIX<sup>ème</sup> siècle. Cet établissement mis en service en 1862 est la seule prison « ouverte » de France :

<sup>10</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

sans barreau, ni mirador, les détenu·es détiennent en permanence la clé de leur cellule. 50% des établissements pénitentiaires sont donc situés en zone périphérique, dont cinq dans des zones d'activités - y compris le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence-Luynes, le plus grand établissement de la région d'une capacité théorique de 1 376 personnes. Cette situation géographique est à corrélérer avec l'importance de certains risques, notamment les risques environnementaux. 31% (cinq) des établissements sont à proximité directe d'un site industriel classé, dont plus de la moitié (60%) à proximité d'un site classé SEVESO. De même, les trois quarts des établissements font face au risque de pollution des sols.

Côté risques climatiques, cette localisation a également un rôle. **La DISP de Marseille est celle qui est le plus à risque concernant les feux de forêts avec 43,5% de ses établissements concernés.**

**Les autres risques climatiques très présents pour cette DISP sont liés à la zone géographique méditerranéenne.** Les températures y sont déjà plus chaudes que pour d'autres zones du territoire français. Le risque canicule / vague de chaleur est donc particulièrement présent. Les situations sont cependant différentes selon les établissements. Certains étant situés dans des zones plus en altitude et montagneuses, le nombre de jours très chaud (supérieur à 35°C) et de nuits caniculaires restent limité, même si les projections scientifiques montrent une hausse dans les années à venir. C'est le cas par exemple de la maison d'arrêt de Gap où la fréquence des jours très chauds passera de 0 à 0.2 en cas de scénario optimiste et 1 en cas de scénario pessimiste. Cependant, le nombre de jours anormalement chaud passera de 36 par an en moyenne à 77 dans le cas d'un scénario optimiste et même 120 en cas de scénario pessimiste. Les établissements les plus touchés sont :

- La maison d'arrêt de Nice où le nombre de nuits caniculaires par an passera en moyenne à 54 en cas de scénario optimiste.
- La maison d'arrêt de Grasse où le nombre de nuits caniculaires par an passera en moyenne à 51 en cas de scénario optimiste.
- La maison d'arrêt d'Arles où le nombre de nuits caniculaires par an passera en moyenne à 49 dans le cas du scénario optimiste.

De même, le risque lié aux tempêtes est plus élevé que dans d'autres DISP du fait des prévisions d'augmentation de fréquence et d'intensité des épisodes dits « méditerranéens » et concerne 87% des établissements. Ces épisodes peuvent être dangereux dans le cas des établissements pénitentiaires par des dégâts directs (crues-éclair, coupures d'électricité, etc) ou indirects sur des infrastructures alentour (routes d'accès, etc).

Côté risques et nuisances environnementales, **près d'un tiers des établissements sont à proximité d'un site industriel classé**, représentant 2 166 détenu·es au 1er janvier 2024.

**L'établissement pour mineurs de Marseille-La Valentine cumule sept des risques étudiés. Il s'agit de l'établissement au score des risques le plus élevé au niveau national, sans prendre en compte un élément important de vulnérabilité : cette prison n'accueille que des mineurs.** Des études montrent que les enfants (en bas âge

mais aussi à la période de la puberté) sont plus sensibles aux pollutions du fait que leur corps est encore en croissance et en développement<sup>11</sup>.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. L'établissement pour mineurs de Marseille-La Valentine (26)
2. Ex-aequo : le centre de détention de Tarascon (25,5) et le centre pénitentiaire de Toulouse-La Farlède
3. La maison d'arrêt de Nice (24)




Chiffres clés :

- 56% des établissements de la DISP de Marseille sont soumis à un risque inondation modéré ou fort.
- 2 805 détenu·es sont concernés par le risque feux de forêt.
- 31% des établissements sont à proximité directe d'un site industriel classé, le taux le plus important parmi l'ensemble des DISP .

---


<sup>11</sup> ANSES. (2021). *L'exposition des enfants Comprendre où en est la recherche*. Cahiers de la recherche : <https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-ExpositionEnfants18.pdf>

Centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence - Luynes

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 20</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	2285 Route de l'Enfant 13852 Luynes
Coordonnées GPS	43.48106332953615, 5.4015154763609745
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	1 365 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1966
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré : Épisodes méditerranéens


Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt d'Ajaccio

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17</b>
 Canicule  Tempête  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	9 Boulevard Masseria 20000 Ajaccio
Coordonnées GPS	41.926341381939295, 8.7367058761276
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1878
Capacité théorique	43 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	67
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Important
Feux de forêt	Faible


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison centrale d'Arles

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 20,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue Nicolas Copernic 13200 Arles
Coordonnées GPS	43.70897264718563, 4.634708301006489
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison centrale
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	160 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	128
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	90 Rue Panisset 84130 Le Pontet
Coordonnées GPS	43.96683650489639, 4.862009849510347
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2003
Capacité théorique	745 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	900
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant


Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Borgo

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18,5</b>
 Canicule  Inondation  Tempête  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	664 Route du Champ d'Aviation 20290 Borgo
Coordonnées GPS	42.5779378190239, 9.445315012686617
	
Emplacement	Hors zone urbanisé - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1993
Capacité théorique	241 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	287
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Important

Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Casabianda

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18</b>
 Canicule  Tempête  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Casabianda 20270 Aléria
Coordonnées GPS	42.093959775721494, 9.501802465405403
	
Emplacement	Hors zone urbanisé - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1862
Capacité théorique	194 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	113
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Important
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Digne-les-Bains

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18,5</b>
Localisation	
Adresse	Montée des prisons BP 40131 04990 Digne-Les-Bains Cedex 9
Coordonnées GPS	44.09184895920237, 6.235595196173399 
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1798
Capacité théorique	35 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	34
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Modéré
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Draguignan

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
 Canicule  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	3305 Avenue Fred Scamaroni 83300 Draguignan
Coordonnées GPS	43.50283226691367, 6.421219320730242
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	2018
Capacité théorique	504 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	622
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Gap

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	1 place Grenette 05000 Gap
Coordonnées GPS	44.56093030781931, 6.077551467405976
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1790
Capacité théorique	37 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	30
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Grasse

<i>DISP Sud-Est - Marseille</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	55 route des Genêts 06137 Grasse Cedex
Coordonnées GPS	43.67597958309634, 6.90457032932659
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1992
Capacité théorique	574 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	708
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre pénitentiaire de Marseille-Les Baumettes

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17,5</b>
 Canicule  Feux de forêt  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	239 Chemin de Morgiou 13009 Marseille
Coordonnées GPS	43.23348351316569, 5.412627482676972
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1936 (construction de nouveaux bâtiments : Baumettes II livré en 2017, Baumettes III en travaux)
Capacité théorique	710 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	1 001
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Important

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Établissement pour mineurs de Marseille-La Valentine

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 26</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Proximité d'un site industriel classé</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Proximité d'une voie de transport importante</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	Montée Commandant de Robien 13011 Marseille
Coordonnées GPS	43.289329, 5.488313
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Établissement pour mineurs
Date de mise en service	1007
Capacité théorique	59 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	40
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non


Tempête	Modéré
Feux de forêt	Modéré
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Nice

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 24</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Proximité d'une voie de transport importante</li> <li> Nombreux facteurs aggravants</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	12 rue de la Gendarmerie 06000 Nice
Coordonnées GPS	43.712467643560494, 7.280085626307858
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1897
Capacité théorique	355 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	521
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré


Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Salon-de-Provence

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 21,5</b>
Localisation	
Adresse	1 avenue Gabriel Voisin 13300 Salon-de-Provence
Coordonnées GPS	43.63466816501742, 5.047237055701142 
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1991
Capacité théorique	650 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	629
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré


Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Tarascon

DISP Sud-Est - Marseille	
<p><b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b></p> <p>☀️ Canicule   Inondation   Proximité d'un site industriel classé   Pollution des sols   Proximité d'une voie de transport importante</p>	<p><b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 25,5</b></p>
Localisation	
Adresse	Quartier des Radoubs 13150 Tarascon
Coordonnées GPS	43.79312789106916, 4.658429559269996
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	650 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	611
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré


Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Toulon-La Farlède

DISP Sud-Est - Marseille	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 25,5</b>
Localisation	
Adresse	Quartier Castille, Route de la Crau 83210 La Farlède
Coordonnées GPS	43.15957465084444, 6.057147286412208 
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2004
Capacité théorique	626 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	758
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE SUD-OUEST - BORDEAUX



La Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux (DISP Sud-Ouest -Bordeaux) couvre le Sud-Ouest de la France et chapeaute les établissements situés dans la région Nouvelle-Aquitaine. 20 établissements dépendent de cette DISP. Ils accueillent 6 126 détenu-es au 1er janvier 2024<sup>12</sup>. Tous les établissements de la DISP sont soumis à au moins un risque climatique et environnemental. **En moyenne, les établissements pénitentiaires de cette DISP sont soumis à trois risques climatiques et environnementaux.** Le risque le plus important pour les établissements de cette DISP est la vague de chaleur et canicule. De plus, **ils cumulent en moyenne cinq facteurs aggravants, le chiffre le plus élevé de toutes les DISP avec celle de Lille.**

La DISP de Sud-Ouest - Bordeaux est **la DISP où les établissements pénitentiaires sont en moyenne les plus anciens, avec une moyenne d'âge de 115 ans.** Cette ancienneté paraît se corréliser avec la vétusté des bâtiments. Avec plus de la moitié de ses établissements concernés (55%), cette DISP est **une de celles qui compte le plus de prisons signalées comme vétustes.**

L'ancienneté des établissements pénitentiaires de cette DISP se reflète également dans la répartition géographique des prisons puisque la majorité des établissements relevant de cette DISP sont situés en centre-ville (13 établissements soit 65%), dont douze ont été mis en service au XIX<sup>ème</sup> siècle. Les cinq établissements les plus récents, mis en

<sup>12</sup> Ministère de la Justice. (2024). Statistiques des établissements et des personnes écrouées en France : [https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques\\_etablissements\\_20240101.pdf](https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-01/statistiques_etablissements_20240101.pdf)

service entre 1989 et 2009, sont situés hors zone urbanisée, isolés par rapport aux autres habitations. Cette répartition a un impact sur les risques auxquels sont soumis les prisons de ce territoire. C'est par exemple le cas du risque lié à la pollution des sols puisque celui-ci se superpose clairement à la localisation en centre-ville : les 13 établissements situés en centre-ville sont soumis à ce risque, ce qui n'est pas le cas pour les sept autres.

**Pour l'ensemble des zones où se situent les établissements pénitentiaires de cette DISP, la fréquence des jours extrêmement chauds (plus de 35°C) augmentent y compris dans un scénario optimiste (de 0.8 pour Guéret à 3.3 pour Mont-de-Marsan dans ce scénario). Tous seront également concernés par des nuits caniculaires plus nombreuses, avec entre cinq nuits caniculaires par an en moyenne pour Guéret, Limoges, Poitiers et Tulle (scénario optimiste) et jusqu'à 23 en moyenne à Bayonne (entre 13 nuits caniculaire à Guéret et 40 nuits à Bayonne en cas de scénario pessimiste).**

Plusieurs éléments viennent aggraver l'impact de ces vagues de chaleur pour les détenu-es :

- La bétonisation des établissements et l'absence de végétalisation, notamment dans les cours de promenade, qui permettrait de réduire la température. **Dans 17 des 20 établissements de cette DISP, aucune végétation n'est présente dans les cours de promenade, soit 85% des établissements.**
- La surpopulation carcérale (14 établissements concernés par une surpopulation chronique d'au moins un quartier).
- Les difficultés d'accès à l'eau et notamment l'absence de douche en cellule dans la très grande majorité des établissements de la DISP Bordeaux - Sud-Ouest.
- La vétusté des locaux, souvent synonyme de mauvaises isolations, de problèmes de fenêtres rendant difficiles l'aération et d'installation électrique défectueuse ou insuffisante ne permettant pas de brancher les appareils nécessaires (réfrigérateur, ventilateur...).

Certains établissements cumulent l'ensemble de ces éléments ainsi qu'une localisation en centre-ville soumise au phénomène d'îlot de chaleur urbain :

- Bordeaux-Gradignan, établissement déjà condamné pour des conditions indignes de détention, et ce alors que le record de température enregistrée à Bordeaux est de 42,6°C en 2019.
- Niort, ville dont le record de chaleur a été enregistrée en 2022 à 40,5°C
- Rochefort, où 40,6°C ont été enregistrés en 2022
- Angoulême, où le record de chaleur est de 40,1°C en 2020.
- Guéret, qui a enregistré une température de 38,6°C en 2019.
- Limoges, où la température maximale enregistrée est de 38,2°C en 2022.

Les températures en cellule pour ces établissements en période de fortes chaleurs peuvent donc être particulièrement élevées.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :

1. Le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (22)
2. Le centre de détention de Neuvic (17)
3. La maison d'arrêt de Tulle (16)



Chiffres clés :

- 40% des établissements pénitentiaires sont soumis au risque feux de forêt (deuxième DISP la plus concernée).
- Des difficultés d'accès à l'eau sont signalées dans 80% des prisons.
- 55% des établissements sont concernés par des problèmes de vétusté.

## Maison d'arrêt d'Agen

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	44 rue Montaigne 47000 Agen
Coordonnées GPS	44.199278, 0.617257
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1860
Capacité théorique	145 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	190
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt d'Angoulême

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13,5</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	112 rue Saint-Roch 16000 Angoulême
Coordonnées GPS	45.650680, 0.166017
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1889
Capacité théorique	236 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	256
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible
Risques environnementaux	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Maison d'arrêt de Bayonne

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	44 rue Charles Floquet 64100 Bayonne
Coordonnées GPS	43.491610, -1.463806
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1891
Capacité théorique	75 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	140
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Modéré
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Bédénac

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
 Canicule  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	17210 Bédénac
Coordonnées GPS	45.200749, -0.340582
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1986
Capacité théorique	194 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	188
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 22</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Voie de transport importante à proximité</li> <li> Nombreux facteurs aggravants</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	17 rue du Chouiney 33170 Gradignan
Coordonnées GPS	44.78239810696043, -0.5971130680961018
	
Emplacement	
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1967
Capacité théorique	435 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	830
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Modéré

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention d'Eysses

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue Pierre Doize 47300 Villeneuve-sur-Lot
Coordonnées GPS	44.417292, 0.720345
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1803
Capacité théorique	290 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	285
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Guéret

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>   Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
<b>Localisation</b>	
Adresse	9 avenue de la République 23000 Guéret
Coordonnées GPS	46.17027388757792, 1.8720721692862443
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1835
Capacité théorique	32 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	45
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque

	par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Limoges

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	17 bis place Winston Churchill 87000 Limoges
Coordonnées GPS	45.83144, 1.25114 
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1856
Capacité théorique	83 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	153
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Mauzac

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 12,5</b>
☀️ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Lieu-dit la Sablière 24150 Mauzac-et-grand-castang
Coordonnées GPS	44.848837, 0.791241
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1986
Capacité théorique	369 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	365
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Modéré
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Ouji

Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Chemin de Pémégnan 40000 Mont-de-Marsan
Coordonnées GPS	43.895928, -0.452304
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2008
Capacité théorique	737 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	814
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Important
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention de Neuvic

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Feux de forêt</li> <li> Voie de transport importante à proximité</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	Le But Nord 24190 Neuvic
Coordonnées GPS	45.077719, 0.447686
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	397 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	380
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Important
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non


km)	
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Niort

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 13</b>
 Canicule  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	1 rue du Sanitat 79000 Niort
Coordonnées GPS	46.324111, -0.466173
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1853
Capacité théorique	66 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	99
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Pau

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	14 rue Viard 64000 Pau
Coordonnées GPS	43.303088, -0.373600
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1861
Capacité théorique	242 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	254
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Modéré

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

## Maison d'arrêt de Périgueux

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	1 Impasse Gaston Fauré 24000 Périgueux
Coordonnées GPS	45.189438, 0.719507
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1863
Capacité théorique	99 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	148
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Faible
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11,5</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Champ des Grolles - Route départementale 742 86370 Vivonne
Coordonnées GPS	46.414001, 0.243453
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2009
Capacité théorique	644 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	782
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Modéré
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Rochefort

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Canicule</li> <li> Retrait et gonflement des argiles</li> <li> Pollution des sols</li> <li> Nombreux facteurs aggravants</li> </ul>	
Localisation	
Adresse	11 ter rue du Maréchal Gallieni 17300 Rochefort
Coordonnées GPS	45.941817869019935, -0.9612842710439119
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1853
Capacité théorique	52 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	102
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle

Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 8,5</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Cours Thoiras 17410 Saint-Martin-de-Ré
Coordonnées GPS	46.201953, -1.362481
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison centrale
Date de mise en service	1875
Capacité théorique	458 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	376
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Non
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Saintes

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
 Canicule  Inondation  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	59 bis rue de l'arc de triomphe 17100 Saintes
Coordonnées GPS	45.745784072928814, -0.6257234479021405
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1831
Capacité théorique	79 personnes (capacité opérationnelle : 74)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	60
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Tulle

DISP Sud-Ouest - Bordeaux	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16</b>
 Canicule  Feux de forêt  Nombreux facteurs aggravants	
Localisation	
Adresse	26 rue Souham 19000 Tulle
Coordonnées GPS	45.275059, 1.769388
	
Emplacement	Périphérie, limite de commune - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1961
Capacité théorique	47 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	92
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Important
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre de détention d'Uzerche

<i>DISP Sud-Ouest - Bordeaux</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 7</b>
☀ Canicule	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Route d'Eyburie 19140 Uzerche
Coordonnées GPS	45.437318, 1.594243
	
Emplacement	Hors zone urbanisée - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	581 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	567
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible : Pas d'évolution notable du risque par rapport à la période actuelle
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui



- Perpignan, où les modèles prévoient 63 nuits caniculaires par an en moyenne en cas de scénario optimiste ;
- Villeneuve-lès-Maguelonne, où 55 nuits caniculaires par an en moyenne pourraient survenir en cas de scénario optimiste ;
- Béziers, avec 51 nuits caniculaires par an en moyenne pour un scénario optimiste.

Également ceux de :

- Saint-Sulpice-la-Pointe, avec une fréquence extrêmement chauds de 6.2 par an en moyenne (scénario optimiste) ;
- Lavaur, avec une fréquence de jours extrêmement chauds de 5.9 par an en moyenne (scénario optimiste) ;
- Albi, avec une fréquence de jours extrêmement chauds de 5.5 par an en moyenne (scénario optimiste).

A cela s'ajoutent des facteurs qui peuvent venir aggraver la situation : soit en augmentant les températures, soit en venant limiter les possibilités des personnes de lutter contre les effets de la chaleur : surpopulation carcérale, absence de végétation, problèmes d'isolation, ou encore absence de douche en cellule. Les établissements de la DISP cumulent ainsi en moyenne quatre facteurs aggravants. En particulier :

- Sept établissements sont considérés comme vétustes et des problèmes d'isolation sont recensés dans au moins cinq établissements tandis qu'au moins six établissements montrent des problèmes liés aux fenêtres ;
- 12 établissements, soit 75% d'entre eux, ont des cours de promenade entièrement bétonnées, sans végétation ;
- Huit établissements n'ont pas de douche en cellule (soit 50% d'entre eux) ;
- Surtout, 12 établissements sur 16 ont un problème de surpopulation dans au moins un de leurs quartiers, soit 75%.

Certains établissements cumulent ces facteurs aggravants, en particulier :

- La maison d'arrêt de Foix ;
- La maison d'arrêt de Seysses ;
- La maison d'arrêt de Nîmes ;
- La maison d'arrêt de Carcassonne.

A noter également la situation de l'établissement de Villeneuve-lès-Maguelone : mis en service relativement récemment (1990), l'établissement est situé à 6 km du trait de côte, mais dans un environnement plat et de faible altitude, laissant une possibilité de submersion par les eaux.

**La majorité des établissements pénitentiaires de cette DISP sont également soumis à des risques environnementaux.** Seuls deux des établissements de cette DISP (la maison d'arrêt de Tarbes et la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone) en sont exempts. Le risque le plus courant est la pollution des sols qui concerne dix établissements. Aucun établissement n'est à proximité d'un site industriel classé malgré le fait que la majorité des établissements pénitentiaires de cette DISP soient situés en périphérie des villes.



Le podium du score de cumul des risques (sur un maximum de 40) :


1. La maison d'arrêt de Nîmes (22)
2. La maison d'arrêt de Seysses (21,5)
3. La maison d'arrêt de Carcassonne (20,5)



Chiffres clés :


- 3 593 personnes détenues font face au risque inondation.
- 94% des établissements sont concernés par le risque de retrait et gonflement des argiles.
- 81% des prisons sont à risque de potentielles pollutions des sols.

## Maison d'arrêt d'Albi

DISP Sud - Toulouse	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 18,5</b>
Localisation	
Adresse	30 rue André Imbert 81000 Albi
Coordonnées GPS	43.917647, 2.124602
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1968
Capacité théorique	105 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	179
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible


Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Béziers

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19,5</b>
 Canicule  Inondation  Tempête  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	861 route de Saint Pons 34500 Béziers
Coordonnées GPS	43.340134, 3.178015
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2009
Capacité théorique	829 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 115
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Important
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Carcassonne

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 20,5</b>
 Canicule  Inondation  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	3 Avenue du Général Leclerc 11000 Carcassonne
Coordonnées GPS	43.211063, 2.362447 
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1898
Capacité théorique	64 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	136
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Foix

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 17,5</b>
 Canicule  Inondation  Pollution des sols  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	26 avenue du Général de Gaulle 09000 Foix
Coordonnées GPS	42.960050, 1.609624
	
Emplacement	Centre-ville
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1864
Capacité théorique	67 personnes (capacité opérationnelle : 65)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	135
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Faible


<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Oui
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Lannemezan

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11</b>
 Canicule  Proximité d'une voie de transport importante	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Rue des Saligues 65300 Lannemezan
Coordonnées GPS	43.109669, 0.375328
	
Emplacement	Périphérie - isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1987
Capacité théorique	232 personnes (capacité opérationnelle : 172)
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	134
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	

Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (voie ferrée)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

## Établissement pour mineurs de Lavaur

DISP Sud - Toulouse	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 10</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	575 avenue de Cocagne 81500 Lavaur
Coordonnées GPS	43.707010, 1.804192
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	2007
Capacité théorique	59 personnes (capacité opérationnelle : 58)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	46
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	N/A
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Mende

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	37 chemin de Sejalan 48000 Mende
Coordonnées GPS	44.51665, 3.49307
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1891
Capacité théorique	49 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	71
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Faible
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non


Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Montauban

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 14</b>
 Canicule  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	250 avenue Beausoleil 82000 Montauban
Coordonnées GPS	44.008375, 1.362437
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1897
Capacité théorique	142 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	220
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1	Non

km)	
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Muret

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15</b>
 Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Proximité d'une voie de transport importante	
Localisation	
Adresse	25 Route de Seysses 31600 Muret
Coordonnées GPS	43.48328, 1.32248
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1966
Capacité théorique	620 personnes
Nombre de détenu-es (1/01/2024)	591
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé SEVESO)
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

## Maison d'arrêt de Nîmes

DISP Sud - Toulouse	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Inondation  Tempête  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 22</b>
Localisation	
Adresse	131 Chemin Haut de Grezan 30000 Nîmes
Coordonnées GPS	43.88225, 4.39588
	
Emplacement	Périphérie - non isolé
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1974
Capacité théorique	200 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	430
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non

Tempête	Important
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (aérodrome)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Centre pénitentiaire de Perpignan

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 16,5</b>
 Canicule  Pollution des sols	
<b>Localisation</b>	
Adresse	Chemin des Mailloles 66000 Perpignan
Coordonnées GPS	42.68229, 2.87418
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Centre pénitentiaire
Date de mise en service	1987
Capacité théorique	529 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	714
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Modéré
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Rodez

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>  Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
Localisation	
Adresse	971 rue des routiers 12000 Rodez
Coordonnées GPS	44.370526, 2.533469
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	2013
Capacité théorique	99 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	178
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Faible
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	


Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	N/A
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Centre de détention de Saint-Sulpice-La-Pointe

DISP Sud - Toulouse	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 19</b>
 Canicule  Inondation  Retrait et gonflement des argiles  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	17 Chemin des Pescayres 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Coordonnées GPS	43.775410, 1.689826
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Centre de détention
Date de mise en service	1946
Capacité théorique	99 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	NC
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Important
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Modéré
Feux de forêt	Non

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Non
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Non
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	N/A

Maison d'arrêt de Seysses

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 21,5</b>
 Canicule  Proximité d'un site industriel classé  Pollution des sols  Proximité d'une voie de transport importante  Nombreux facteurs aggravants	
<b>Localisation</b>	
Adresse	8 rue Danielle Casanova 31600 Seysses
Coordonnées GPS	43.48949, 1.32562
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	2003
Capacité théorique	741 personnes (capacité opérationnelle : 692)
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 179
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Faible
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible


Feux de forêt	Non
<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Oui (site classé ICPE)
Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Oui (autoroute)
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Oui
Problèmes d'isolation signalés	Oui
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Oui
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Oui
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui

Maison d'arrêt de Tarbes

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 11</b>
 Canicule  Pollution des sols	
Localisation	
Adresse	17 rue Eugène Ténot 65000 Tarbes
Coordonnées GPS	43.235157, 0.079750
	
Emplacement	Centre-ville
Informations sur l'établissement	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1896
Capacité théorique	70 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	130
Risques climatiques	
Canicule	Important
Inondation	Non
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Non
Tempête	Faible
Feux de forêt	Non
Risques environnementaux	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non

Pollution des sols	Existant
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	Non
Problèmes d'isolation signalés	Non
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	N/A
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Non

Maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone

<i>DISP Sud - Toulouse</i>	
<b>RISQUE(S) PRINCIPAL(AUX)</b>	<b>SCORE CUMUL DE RISQUES : 15,5</b>
 Canicule  Inondation  Feux de forêt	
<b>Localisation</b>	
Adresse	336 avenue du Moulin de la Jasse 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Coordonnées GPS	43.54669, 3.82939
	
Emplacement	Périphérie, zone d'activités
<b>Informations sur l'établissement</b>	
Type d'établissement	Maison d'arrêt
Date de mise en service	1990
Capacité théorique	783 personnes
Nombre de détenu·es (1/01/2024)	1 063
<b>Risques climatiques</b>	
Canicule	Important
Inondation	Important
Retrait gonflement des argiles	Modéré
Montée des eaux / submersion marine	Faible
Tempête	Faible
Feux de forêt	Important

<b>Risques environnementaux</b>	
Présence de sites polluants (à moins de 1 km)	Non
Pollution des sols	Non
Présence de voies de transport à proximité	Non
<b>Facteurs aggravants</b>	
Surpopulation chronique d'au moins 1 quartier	Oui
Bâtiments considérés comme vétustes	N/A
Problèmes d'isolation signalés	N/A
Problèmes liés aux fenêtres (visibilité limitée, ouverture / fermeture, détérioration, etc.)	Non
Problèmes d'accès à l'eau en cellule (pas de douche, eau chaude / froide, etc.)	Non
Problèmes électriques (installations dangereuses, impossibilité de brancher certains équipements, etc.)	Non
Cours de promenade inadaptées (manque de végétation, manque d'aménagement pour se protéger du soleil ou des intempéries, etc.)	Oui
Accès PMR insuffisant (pas de cellules aménagées ou insuffisamment adaptées, pas d'accès PMR à l'unité de soin, etc.)	Oui